

栄小学校

| 町名 | 丁目 | 番 |
|--------|-----|------|
| 北町 | 1~3 | 全域 |
| | 6 | 全域 |
| 栄町 | 1 | 6~12 |
| | 2・3 | 全域 |
| ひばりが丘北 | 1~4 | 全域 |

(令和4年度)通学路における点検箇所及び対応の方向性について

地点1 北町1-1-1(北町第四公園)
夕方以降暗く、防犯面等で不安である。
➤ 街路灯の照度と照射の調整を図る。

地点2 北町2-17付近(テニスコートから青嵐中へ向かう道)
夕方以降暗く、防犯面等で不安である。
➤ パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点3 北町2-1付近(三叉路)
見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。
➤ パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点4 栄町3-8付近(十字路)
登校時間帯に速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。
➤ 車両に対する注意喚起の看板等を設置した。
➤ パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点7 栄町2-8付近
脇道から出てくる車両と接触する危険性がある。
➤ 児童への安全指導を徹底する。
➤ 「左右確認の標示」を交換した。

地点8 ひばりが丘北2-8付近(ルネサンスの前の交差点)
付近は車両の行き交いが多く、児童との接触事故の危険。
➤ 車両に対する注意喚起の看板等の設置を検討する。

地点9 ひばりが丘北1-4付近(地蔵通り)
道幅が狭い道路だが交通量が多く、車両と接触する危険性がある。
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点10 ひばりが丘北2-8付近(ルネサンス裏の通り)
夕方以降暗い道を車両が多く通るため接触する危険性がある。
➤ 街路灯の照度と照射の調整を図った。

地点11 北町2-9~2-11付近(当日要望)
①北町2-11-13グランデル前の青嵐中へ向かう道と上通りの交差点、②北町2-9付近(上通り)いずれも交通量が多く、接触する危険性がある。
➤ ①T字の周りを赤色に塗装した。
➤ ②老朽化している電柱幕の交換を検討する。

地点5 栄町2-6付近(ゲオから新道入口の三叉路まで)
路側線が薄くなっている。
➤ 路側線の再溶着をした。

地点6 栄町2-8(セブンイレブン第2駐車場近く)
「止まれ」が薄くなっている。
➤ 止まれの文字は路面の状態が悪く溶着が難しい。
➤ 児童への交通安全指導を徹底する。

