

# 保谷第一小学校

埼玉県  
新座市

| 町名  | 丁目  | 番         |
|-----|-----|-----------|
| 北町  | 4・5 | 全域        |
| 栄町  | 1   | 1～5・13～17 |
| 下保谷 | 1～5 | 全域        |

## 地点7 北町6-7付近

- 坂道でスピードの速い自転車と接触の危険性がある
- 路側線の再塗装を行う
  - 車両に注意を促す「スピード注意」の路面塗装を行う
  - カーブミラーの取替え及び角度の調整を行う

## 地点8 北町6-7付近

- 夕方以降、神社付近が暗く防犯の面で不安がある
- 当該箇所付近のパトロールの強化について田無警察署に依頼する

## 地点9 下保谷2-7付近

- 信号のない横断歩道の横断時に車両と接触の危険性がある
- 横断歩道前のダイヤモンドの再着を田無警察署に依頼する

## 地点10 下保谷5-5付近

- 車両の交通量が多く児童と接触の危険性がある
- スクールゾーン規制の標識の増設について田無警察署に依頼する
  - スクールゾーン規制の路面標示を再塗装する
  - 地点9から地点10まで、グリーンベルト設置の調整を図る（道路工事の関係上、R3.6以降）

## 地点4 北町5-6付近

- 曲がり角が鋭角なため、自転車と接触の危険性がある
- 児童への交通安全指導を徹底する
  - 見通しが良く、交通量が少ないため、反射鏡や路面塗装の対応は難しい

## 地点5 北町5-6付近

- 北に向かう道が防犯の面で不安
- 当該地域の北側に登下校区域防犯カメラを増設予定である

## 地点6 都市計画道路3・3・14号線上

- 横断歩道及び信号が500m程度ない区間のため、安全に横断できない
- 引き続き田無警察署に要望する（警察：交通量が少ないため、横断歩道の設置は難しい箇所である）
  - 児童に当該道路を渡らないよう交通安全指導を徹底する



## 地点1 栄町1-16付近

- 車両の交通量が多く、児童と接触の危険性がある
- スクールゾーン規制の取締りの強化について田無警察署に依頼する

## 地点2 下保谷1-3付近（伏見通り側道）

- 車通りが少なく、防犯の面で不安がある
- 当該箇所付近のパトロールの強化について田無警察署に依頼する

## 地点3 下保谷2-5付近

- 伏見通りに向かって進行する車両と伏見通りを通行する児童との接触の危険性がある
- 地域団体に当該地点における見守り活動について依頼する

令和2年度通学路合同点検の点検箇所及び対応の方向性について