

# 柳沢小学校

| 町名  | 丁目  | 番  |
|-----|-----|----|
| 南 町 | 1～3 | 全域 |
| 向台町 | 1   | 全域 |

(令和7年度) 通学路における  
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町1-14付近(田無南町二郵便局付近)  
文化通りと柳沢中央通りの交差点で、登校時間の交通量が多く危険である。

- 交通面でのパトロールを田無警察署に依頼する。
- 信号機の設置を田無警察署に依頼する。

地点2 南町3-13付近  
スピードを出している自転車がが多く、以前、接触事故が起きたこともある。停止線が消えかかっている箇所もある。

- 「止まれ」、停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。
- 車両への注意喚起の看板設置を実施した。

地点3 南町3-11付近  
都道12号線の抜け道ようになっており、スピードを出した車両が多く通り危険。

- 路面への速度表示を田無警察署に依頼する。

地点4 向台町1-3付近  
五差路で見通しが悪い。多方面から車両、歩行者の往来があるため危険。

- 車両への注意喚起の看板の変更を実施した。
- 白線の再溶着の検討をする。

地点5 南町3-17付近  
車両への注意喚起の電柱幕が古くなってしまっている。

- 劣化した電柱幕を看板に交換した。

地点6 南町3-18付近  
信号の間隔が短く、児童の横断の際に慌てて危険。

- 信号機の切り替わりの時間の確認を田無警察署に依頼する。

地点7 向台町1-15付近  
歩行者、車両の交通量が多い。スクールゾーンの表示も薄れてきている。

- スクールゾーンの再溶着を検討する。

地点8 南町2-8付近  
車両への注意喚起の電柱幕が古くなってしまっている。

- 劣化した電柱幕を看板に交換した。