

柳沢小学校

| 町名 | 丁目 | 番 |
|-----|-----|----|
| 南町 | 1~3 | 全域 |
| 向台町 | 1 | 全域 |

(令和3年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町2-1付近
道幅が狭く、車両と接触の危険性がある
➤ 足跡マークの再溶着について調整を図る

地点2 南町3-17付近
車道から歩行者が見えにくく、速度の速い車両と接触の危険性がある
➤ 植栽の剪定を行った
➤ ダイヤマークの再溶着を田無警察署に依頼する

地点3 向台町1-4付近
5差路で見通しが悪く、車両と接触の危険性がある
➤ 注意喚起のアルミカールを設置する
➤ ダイヤマークの再溶着を田無警察署に依頼する

地点4 向台町1-15付近(向台中央通り)
交通量が多く、道路が狭いため、車両
と児童と接触の危険性がある
【保谷第二小 地点10と同内容】

- 下校時間帯のスクールゾーン規制の
設定について調整する
- グリーンベルトの再塗装を行う
- ダイヤマークの再溶着を田無警察署
に依頼する

地点5 新町1-7付近
道路に凹凸があり転倒の危険性がある
➤ 欠損箇所の一部修復を行った

地点6 向台町1-4付近
歩車道の分離がないため、車両と接触
の危険性がある
➤ 路側線の設置について検討する

地点7 南町1-14付近
歩車道の分離がないため、車両と接触
の危険性がある
➤ 路側線の設置について検討する

地点8 南町2-17付近
道幅が広いいため速度の速い車両と接触
の危険性がある
➤ 十字路を赤く塗装する検討を行う
➤ ガードレールの設置について検討する

【その他の点検箇所】

- ・ 民家の植栽が伸び、見通しが悪い
➤ 植栽が道路上に伸びている場合、
所有者に剪定について依頼する

