

芝久保小学校

町名	丁目	番
芝久保町	2・3	全域

(令和5年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 芝久保町3-19付近
路側線が薄くなっている。
➤ 路側線の再溶着を検討する。


地点2 芝久保町3-19付近 (芝久保三丁目ふれあい公園)
植栽が伸びていて見通しが悪く、自転車と接触する危険性がある。
➤ 市所管部署に植栽の剪定を依頼する。
➤ 公園の出入口にボラードの設置を検討する。
➤ 自転車への注意喚起の看板等の設置を検討する。

地点3 芝久保町3-30付近
道幅が狭い道を車両が多く通り、接触する危険性がある。
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点4 芝久保町2-21付近
横断歩道があるが見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
➤ 古くなった電柱幕を車両への注意喚起の電柱幕に交換を検討する。
➤ 赤色塗装の再溶着を都に依頼する。

地点5 芝久保町2-14付近
速度の速い自転車が多く通り、接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の看板の設置を検討する。
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点6 芝久保町2-14付近
速度の速い自転車が多く通り、接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の看板の設置を検討する。



【その他の危険箇所】

- ・空き家及び空き地が、植栽が伸びている等で防犯面で不安である。
➤ 市所管部署に対応を依頼する。
- ・震災等があった際に空き家が倒壊しないか不安である。
➤ 市所管部署に対応を依頼する。

地点7 芝久保町2-1付近
路側線が薄くなっている。
➤ 路側線の再溶着を検討する。

地点8 芝久保町3-4付近
足跡マーク・自転車止まれマークが薄くなっている。
➤ 足跡マーク・自転車止まれマークの再溶着を都に依頼する。

地点9 芝久保町2-14付近
通りに入る際に見通しが悪く、車両の通行も多いため、接触する危険性がある。
➤ 児童への交通安全指導を徹底する。