

柳沢小学校

町名	丁目	番
南町	1~3	全域
向台町	1	全域

(令和5年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町1-9付近

見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

- > 赤色塗装の再溶着を検討する。
- > 車両に対する注意喚起の路面標示の再溶着を検討する。
- > 十字マークの再溶着を検討する。
- > 横断歩道及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点2 南町1-13付近

交通量が多く、道幅が狭いため、車両と接触する危険性がある。近くに公園もあるため、危険である。

- > 注意喚起の看板の清掃又は交換を検討する。

地点3 南町1-1付近

交通量が多く、道幅が狭いため、車両と接触する危険性がある。

- > 注意喚起の看板の清掃又は交換を検討する。

地点4 南町1-2付近

文化通りとエース通りの合流地点で、速度の速い自転車の交通量が多く、接触する危険性がある。

- > 路側線の再溶着を検討する。
- > 横断歩道・停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点5 南町3-9付近

植栽が伸びており、見通しが悪い。速度の速い自転車の交通量が多く、また、信号無視気味の自転車がも多く、接触する危険性がある。

- > 植栽の剪定を検討する。
- > パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点6 南町2-17付近

交通量が多く、道幅が狭いため、車両と接触する危険性がある。イヤホンをつけたり、スマートフォンを見ながら自転車に乗っている人がいる。

- > T字の再溶着を検討する。
- > 停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
- > パトロールの強化を田無警察署に依頼する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点7 南町3-18付近

信号無視気味の車両が見られ、接触する危険性がある。

- > 「止まれ」・スクールゾーンの路面標示の再溶着を検討する。

地点8 向台町1-13付近

スクールゾーンによる規制の時間帯に通行する車両が多くあり、接触する危険性がある。

- > スクールゾーンによる規制の取締りの強化を田無警察署に依頼する。

地点9 向台町1-8付近


速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

- > 「止まれ」の再溶着を検討する。
- > T字の周りの赤色塗装を検討する。

地点10 南町2-14付近

見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

- > 車両への注意喚起の看板の交換を検討する。
- > 十字マークの再溶着を検討する。
- > 「止まれ」の再溶着を検討する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。



500m