

# 芝久保小学校

町名	丁目	番
芝久保町	2・3	全域

## 令和2年度通学路合同点検の点検箇所及び対応の方向性について

地点4 芝久保町3丁目 はなバス「西武住宅北」の通り  
下校時にスピードの速い車両の交通量が多く、接触の危険性がある  
 > 「通学路」と記載された電柱幕を2箇所設置する  
 > 路側線の再塗装の調整を図る

地点1 芝久保町3-11付近  
横断歩道が薄くなっている  
 > 横断歩道及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する

地点2 芝久保町3-17付近  
「止まれ」が薄くなっている  
 > 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する

地点3 芝久保町3-18付近  
「止まれ」が薄くなっている  
 > 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する

地点8 芝久保町2-8付近  
T字路が坂道かつ見通しが悪く、スピードの速い車両と接触の危険性がある  
 > 停止線の再溶着を田無警察署に依頼する  
 > 「自転車は左側走行」と記載された電柱幕を設置する  
 > 見通しの確保のため、交通捜査の看板の移設又は撤去を田無警察署に依頼する

地点9 芝久保町3-5付近  
スクールゾーンの路面塗装が薄くなっている。  
 > 当該道路の工事後に再塗装の調整を図る

地点5 芝久保町2-21付近 都道132号線を走行する車両が多く接触の危険性がある  
 > 地域団体に当該地点における見守り活動について依頼する  
 地点6 芝久保町2-18付近 都道132号線を走行する自転車が多く接触の危険性がある  
 > 「学童多し注意」と記載された電柱幕を設置する  
 地点7 芝久保町2-18付近 都道132号線を走行する自転車が多く接触の危険性がある  
 > 「自転車止まれ」と記載された看板を設置する

【その他の点検箇所】  
 ・空き家が廃屋となっており、倒壊の恐れや、防犯の面で不安がある  
 > 市担当部署に情報提供を行う  
 ・「徐行」の路面塗装が薄くなっている箇所がある  
 > 私有地であるため、市による再塗装は難しい

