

保谷第一小学校

埼玉県
新座市

町名	丁目	番
北町	4・5	全域
栄町	1	1～5・13～17
下保谷	1～5	全域

(令和6年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点1 下保谷3-12付近

信号の無い横断歩道をスピードを出した車両が多く通り、児童と接触する危険性がある。

- > カラー舗装の再溶着をする。
- > 横断歩道及びダイヤモンドマークの再溶着を田無警察署に依頼する。
- > 車両への注意喚起の看板の交換をする。

地点2 下保谷4-4付近

横断歩道を横断中に、曲がってくる車両や、スピードを出した自転車がが多く、児童と接触する危険性がある。

- > 「止まれ」及びその周りのカラー舗装の再溶着を検討する。
- > 車両への注意喚起の看板を設置する。

地点3 下保谷3-1付近 (株)ヤマシタ前横断歩道

坂道をスピードを出した自転車がが多く通り、児童と接触する危険性がある。

- > ダイヤマークの再溶着を田無警察署に依頼する。

地点4 下保谷1-1付近

車両から横断歩道前の歩行者が見えづらい構造になっており、児童と接触する危険性がある。

- > カラー舗装及び路面の文言の再溶着を都に依頼する。
- > 児童への交通安全指導を徹底する。

地点5 下保谷5-3付近 (パインズコンフォートマンション横)

道路に凹みがあり、児童が躓く可能性がある。
幅の狭い道をスピードを出した車両が多く通り、児童と接触する危険性がある。

- > 凹みを補修する。
- > 「止まれ」及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。
- > T字周りのカラー舗装を検討する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点6 北町4-1付近 (飯能信用金庫西東京支店先の道路)

道幅が狭く、見通しが悪い道を車両が多く通るため、児童と接触する危険性がある。

- > 「止まれ」及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。
- > 車両に対する注意喚起の看板を設置する。

