

保谷第一小学校

町名	丁目	番
北町	4・5	全域
栄町	1	1～5・13～17
下保谷	1～5	全域

(令和7年度)通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点1 北町6-5付近

通学路注意の看板が老朽化で目立たないので新しくしてほしい。

➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点2 北町5-13付近

通学路注意の看板が老朽化で目立たないので新しくしてほしい。

➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点3 下保谷3-7付近

横断歩道があるのに気づかない自転車が多い。
放課後や週末には公園利用者が多く、特に危ない。

➤ 児童への交通安全指導を徹底する。

地点4 北町5-1付近

東伏見通りから入って天神社前の一時停止違反も多いので、標識を目立たせられないか。

➤ 所有者に木の剪定を依頼する。

地点5 下保谷5-5付近

児童と車両が接触しそうな場面がたびたび見られるため危険。

➤ スクールゾーン・白線の再溶着を検討する。

地点6 下保谷4-3付近（下保谷児童センター前）

道幅が狭く、抜け道になっていて車両が多く通るため、児童と接触する危険性がある。

➤ 車両に対する注意喚起の看板の設置を検討する。

地点7 下保谷5-11付近

見通しが悪く、緩やかな坂になっていて自転車のスピードが出ているため、児童と接触する危険がある。

➤ 自転車に対する注意喚起の看板設置を実施した。

地点8 栄町1-4付近

自転車のスピードが速く、赤信号で止まらない自転車もいる。

➤ 自転車に対する注意喚起の看板の設置を都に依頼する。