

保谷第二小学校

町名	丁目	番
新 町	1・2	全域
柳 沢	2	3～6・8～19
	3	2～10
	4・5	全域
	6	7～11

(令和7年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点1 向台町1-12付近(向台中央通り)

スピードを出す車が多く、歩道が狭いので児童と接触する危険性がある。

- T字周りのカラー舗装を検討する。
- 白線の再溶着を検討する。
- 路面標示(自転車止まれマーク、スピード落せ)の検討をする。
- 車両に対する注意喚起の看板の設置を検討する。

地点2 新町1-4付近(鈴木街道)

横断歩道が無いので、児童が横断する際に車両との接触の危険がある。

- 自転車に対する注意喚起の看板設置を実施した。

【その他の危険箇所】

- ・住宅の植栽が伸びていて見通しが悪く、児童が車両と接触する危険性がある。
- 所有者に植栽の剪定を依頼する。