


保谷第一小学校

埼玉県
新座市

町名	丁目	番
北町	4・5	全域
栄町	1	1～5・13～17
下保谷	1～5	全域



- 地点1 天神社周辺(北町6-7丁目)
夕方暗いため防犯の面で不安がある
 > パトロールの強化について田無警察署に依頼する
 > 街路灯の照度を上げるについて検討する
- 地点2 天神社周辺(北町6-7丁目)
道が狭いため車両と接触の危険性がある
 > ガードレール又はボラードの設置について検討する
- 地点3 北町4-6丁目付近
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 停止線の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点4 都市計画道路3・3・14号線上
横断歩道及び信号が500m程度ない区間のため、安全に横断できない
 > 横断歩道及び信号の設置について引き続き田無警察署に要望する
 > 車両に注意を促す路面標示の設置について都に依頼する

(令和3年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

- 地点5 下保谷1-6付近
道が狭いため車両と接触の危険性がある
 > 横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点6 下保谷2-7付近
車両からの見通しが悪く、横断歩道を横断する際に接触の危険性がある
 > ダイママークの再溶着を田無警察署に依頼する
 > 路側線の再溶着を実施する
- 地点7 下保谷5-7付近
道が狭いため車両と接触の危険性がある
 > スクールゾーンの規制についてHP等で周知する調整を行う
- 地点8 下保谷1-3付近(伏見通り側道)
人通りが少なく、防犯面で不安である
 > パトロールの強化を田無警察署に依頼する
- 地点9 栄町1-16付近
交通量が多いため児童と接触の危険性がある
 > スクールゾーンの規制についてHP等で周知する調整を行う
- 地点10 下保谷1-7付近(小学校前の横断歩道)
緑石に躓くことがあり、怪我の危険性がある
 > 緑石が目立つような対処を都に依頼する

- 地点14 下保谷3-8付近(しもほうや保育園南側)
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 「止まれ」の周辺を赤く塗装する検討を行う
- 地点15 下保谷3-7付近(下保谷森林公園の北側)
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 「止まれ」の周辺を赤く塗装する検討を行う
- 地点16 下保谷4-4付近
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 児童に左右確認を促す路面塗装を都に依頼する
- 地点17 下保谷4-4付近
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 児童に左右確認を促す路面塗装を都に依頼する
- 地点18 下保谷2-3付近
路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある
 > ガードレール又はボラードの設置について検討する
 > グリーンベルトの設置について検討する
- 地点19 北町6-1付近
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 歩行者用信号機の設置について田無警察署に要望する

- 地点11 下保谷5-4付近
路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある
 > グリーンベルトの設置について調整を図る
- 地点12 下保谷1-8付近(下保谷第一公園の南側)
歩車道の分離がなく、車両と接触の危険性がある
 > 路側線の設置について調整を図る
- 地点13 北町6-2付近
車両が通りに入る際に、児童と接触の危険性がある
 > 「学童多し」などの路面塗装の調整を図る