

## 施設内のフロア配置の考え方について

第8回会議において、田無第三中学校敷地及び西原総合教育施設敷地における施設配置の検証を実施した結果、想定される1階の延床面積が建築可能面積を超過しているため、施設内のフロア配置及び敷地内の施設配置の見直しが必要となります。

このため、主に1階での配置が想定されていた管理諸室等及び体育施設、複合施設について、フロア配置の考え方を改めて整理します。

### 1. 管理諸室等のフロア配置の考え方

職員室などの管理諸室等(PTA 室を除く)については、防犯性を高めるため1階への配置が望ましいものと考えられます。


一方で、「中学校施設整備指針」においては、校庭等への視認性や校内各所へのアクセス性が重要とされていることなどから、防犯性や緊急時の対応を踏まえて主事室・警備室及び保健室は1階部分への配置を想定するものの、職員室及び事務室などその他の管理諸室等は2階への配置も可とします。

なお、教育相談室及び進路資料・指導室(特別教室等)については、職員室等と同フロアに配置するものとします。

### 2. 体育施設のフロア配置の考え方

体育施設については、屋内温水プールのほか、メインアリーナ(1,700 m<sup>2</sup>)及びトイレ・更衣室等(304 m<sup>2</sup>)、武道場(400 m<sup>2</sup>)で構成されます。

このうち、延床面積がもっとも広いメインアリーナについて、1階への配置が難しい場合には、2階から4階にかけての配置(天井高が約3階層分)を可としますが、一方で、1階に避難所スペースを確保するため、トイレ・更衣室等と武道場を配置します。



### 3. 複合施設のフロア配置の考え方

複合施設については、効率的な施設運営に配慮し、フロア配置の考え方を下表のとおりとします。

複合施設	見直し前	見直し後
西原北児童館	—	・2階以上での配置も可 ・遊戯室(200㎡)の吹抜けが必要
けやき保育園	・2階までの配置が望ましい	・1階での配置が望ましいが、2階への配置も可
市民集会所	—	・2階以上での配置も可
地域包括支援センター	・1階での配置が望ましい	・1階での配置が望ましいが、2階での配置も可
相談窓口・交流スペース	・地域包括支援センターとの連携が図れる配置とする	・地域包括支援センターと同フロアに配置
備蓄倉庫	—	・1階に配置(体育館が2階の場合には2階にも配置)

### 4. 給食室の整備について

令和7年5月30日に開催された学校給食運営審議会において、「西東京市立小学校及び中学校における給食のあり方について」を諮問しており、将来的な給食の提供方法とともに、給食室整備の方向性について検討を進めています。

給食室整備の方向性は示されていないものの、田無第三中学校の建替えにおいては、給食室整備が施設内のフロア配置に大きく影響することから、給食室の延床面積を考慮してフロア配置の見直しを検討します。

なお、給食室の延床面積については、「西東京市学校施設個別施設計画」において標準とされている700㎡とし、1階の延床面積に算入します。

また、家庭科室については、避難生活における調理での活用を想定して1階への配置としていましたが、給食室が整備される場合には2階以上での配置も可とします。

### 5. 施設内のフロア配置の考え方

上記を踏まえ、改めて整理した整備諸室ごとのフロア配置の考え方を3ページに示します。

なお、機能性確保のため、学校施設部分は4階以下に配置することとします。

□ 施設内のフロア配置の考え方

No.	部屋名・施設名	フロア配置の考え方 【凡例】 ●:配置が望ましいフロア ○:配置が可能なフロア					建替え後の数量		
		1階	2階	3階	4階	備考	コマ数	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )
●普通教室等						1,900			
1	普通教室(通常学級)		●	●	●	2~4階に1学年ずつの配置が必須	1	15	1,140
2	少人数教室		●	●	●	普通教室(通常学級)と同フロアでの配置が必須	1	3	228
3	多目的スペース		●	●	●	普通教室(通常学級)と同フロアでの配置が必須	2	3	456
4	エンカレッジルーム		○	○	○		1	1	76
●特別教室等						1,900			
5	理科室(準備室含む)		○	○	○		1.5	2	228
6	音楽室(準備室含む)		○	○	○		1.5	2	228
7	技術室(準備室含む)		○	○	○		1.5	2	228
8	家庭科室(準備室含む)		○	○	○		1.5	2	228
9	美術室(準備室含む)		○	○	○		2.5	1	190
10	視聴覚室			●		学校図書館と同フロアでの配置が必須	1.5	1	114
11	学校図書館(準備室含む)			●		校内各所からのアクセス性を踏まえ3階での配置が必須	2.5	1	190
12	特別支援教室		○	○	○		1	2	152
13	教育相談室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
14	進路資料・指導室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
15	多目的室			●		学校図書館と同フロアでの配置が必須	3	1	228
16	生徒会室		○	○	○		0.5	1	38
●特別支援学級						調整中			
●管理諸室等						1,422			
17	職員室	●	○			防犯性を高めるため1階への配置が望ましい	3	1	228
18	校長室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
19	主事室・警備室	●				防犯性を高めるため1階での配置が必須	0.5	2	76
20	保健室	●				校庭でのけが人の対応等のため1階での配置が必須	1	1	76
21	事務室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
22	放送室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
23	会議室	●	○			職員室と同フロアに配置	1	1	76
24	教材室	●	○			職員室と同フロアに配置	1	1	76
25	印刷室	●	○			職員室と同フロアに配置	0.5	1	38
26	PTA室	○	○	○	○		0.5	1	38
27	(給食室)	●				効率的な運用のため1階での配置が必須	-	1	700
●体育施設						3,170			
28	体育館	●	○			避難所としての利用を踏まえ1階での配置が望ましい	-	1	2,004
29	武道場	○	○	○	○				400
30	屋内温水プール	○	○	○	○		-	1	766
●複合施設						2,250			
31	西原北児童館	○	○	○	○		-	-	500
32	けやき保育園	●	○			効率的な施設運営のため1階での配置が望ましい	-	-	1,000
33	市民集会所	○	○	○	○		-	-	150
34	西原町地域包括支援センター	●	○			効率的な施設運営のため1階での配置が望ましい	-	-	150
35	相談窓口・交流スペース	●	○			効率的な施設運営のため1階での配置が望ましい	-	-	400
36	防災備蓄倉庫	●	○			体育館と同フロアに配置	-	-	50
1階の延床面積(●のみ)		5,064 m <sup>2</sup>							
1階の共有部分(●のみ)		304 m <sup>2</sup>							
1階の合計(●のみ)		5,368 m <sup>2</sup>							

※1 共有部分は、普通教室等、特別教室等と管理諸室等(給食室を除く)の合計の4割と見込んでいます。

※2 上表では建替え後に整備する主な諸室等を示しています。また、建替え後の面積は校舎等設計時に参考とするためのものであり、現時点で諸室等の規模を決定するものではありません。