


□ 施設内のフロア配置案

【田無第三中学校敷地 パターン①】

現校庭に新校舎等を整備

課題

- ・保育園が望ましい施設配置とならない
- ・1階から4階までにすべての施設が収まらず、プールが望ましい配置とならない
- ・複合施設が建物内に点在しており、セキュリティ対策に工夫が必要となる




【田無第三中学校敷地 パターン②・③】

現校庭に新校舎と複合施設の一部を整備した後、現西校舎または現体育館の位置に残りの施設を整備

課題

- ・武道場がⅡ期工事で整備されるため、供用開始時期が遅れる
- ・管理諸室及び保育園が望ましい施設配置とならない




【田無第三中学校敷地 パターン④】

旧校舎と同じ位置に新校舎等を整備

課題

※望ましいしフロア配置となっており課題なし



【西原総合教育施設敷地】

西原総合教育施設、保育園と児童館を解体後、新校舎と複合施設を整備

課題

- ・武道場と屋内温水プールを UR 敷地に配置する場合、西原総合教育施設敷地において 1階に避難所スペースを確保することが難しい

