

# 住吉小学校

町名	丁目	番
泉町	2	13~15
	4	全域
	5	1~14
	6	1~8・10~15
住吉町	1	1~3・21
	2~6	全域

地点1 住吉町2-6付近（又六地藏交差点）  
 変則5差路の交差点で道路の幅員も狭いため、接触の危険性がある  
 > 速度を抑止するための路面塗装を行う

（令和3年度）通学路における  
 点検箇所及び対応の方向性について

地点2 住吉町5-1-1  
 道幅が狭い道路で交通量多いため、接触の危険性がある。  
 > スクールゾーンの規制についてHP等で周知する調整を行う

地点3 住吉町4-1付近  
 路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある  
 > 通学路と記載された電柱幕を設置する

地点4 住吉町1-21付近  
 歩車道の分離がなく、車両と接触の危険性がある  
 > 路側線の設置について検討する

地点5 住吉町5-7付近（保谷高校西側）  
 路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある  
 > 路側線の再塗装を行う  
 > 道路の補修を行う

地点6 住吉町3-18付近  
 交通量が多いため、車両と接触の危険性がある  
 > グリーンベルトの再塗装を行う

地点7 住吉町1-21付近  
 校門近くで多数の児童が通行するため車両と接触の危険性がある  
 > 「文」の路面標示の設置を行う

地点8 住吉町6-9付近  
 路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある  
 > 通学路と記載された電柱幕を設置する

