

# 栄小学校

町名	丁目	番
北町	1~3	全域
	6	全域
栄町	1	6~12
	2・3	全域
ひばりが丘北	1~4	全域

## (令和5年度)通学路における点検箇所及び対応の方向性について

地点1 ひばりが丘北2-8付近  
夕方以降視界が悪く、交通面や防犯面で不安がある。  
➤ 街路灯の照度の確認や、植栽の剪定依頼を検討する。

地点2 北町2-1付近 (プラチナ・シニアホーム西東京ひばりヶ丘前)  
公園の看板が破損しており、怪我をする危険性がある。  
➤ 破損状況を確認のうえ、市所管部署に対応を依頼する。

地点3 栄町1-10付近 (栄町二丁目樹林地前)  
スクールゾーンの文字、緑色塗装が薄くなっている。  
➤ 文字及び緑色塗装の再溶着を検討する。

地点4 北町2-17付近 (テニスコートから青嵐中学校へ向かう道)  
冬になると夕方以降暗く、防犯面で不安がある。  
➤ 街路灯の照度を確認する。

地点5 ひばりが丘北4-7付近 (市境にある横断歩道付近)  
道幅が狭い道だが速度の速い車両の交通量が多く、接触する危険性がある。  
➤ 県境のため、西東京市側の看板等の設置などの対策について調整を図る。

地点6 ひばりが丘北2-8付近 (スポーツクラブ前交差点)  
交通量が多く、車両と接触する危険性がある。  
➤ 車両に対する注意喚起の看板等の増設を検討する。

地点7 北町2-16付近 (はなバスの上前停留所付近の三叉路)  
速度の速い車両の交通量が多く、接触の危険性がある。  
➤ 標識等の設置など安全対策を講じている。  
➤ 児童への交通安全指導を徹底する。

地点8 北町1-1付近  
一時停止せず交差点に入ってくる車両が多く、接触する危険性がある。  
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点9 ひばりが丘北4-3-付近 (ひばりヶ丘駅大踏切北側交差点)  
道幅が狭い道だが交通量が多く、一時停止しない車両も多い。すれ違い時には渋滞し、歩行者が通れないことがある。  
➤ 通学路の変更も視野に入れ、児童への交通安全指導を徹底する。

### 【その他の危険箇所】

- ・車道から歩道を横断して店舗駐車場に入る車が増加したため、出入口に通学路などの注意喚起の検討を要望  
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。  
➤ 店主に駐車場から出る車両への注意喚起に関するお願いをする。

