

保谷第二小学校

町名	丁目	番
新町	1・2	全域
柳沢	2	3～6・8～19
	3	2～10
	4・5	全域
	6	7～11

(令和5年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点5 南町1-5付近 (深大寺街道)

歩車分離式信号において、歩行者信号が青の際の自転車の飛び出しがあり、危険である。

➤ 注意喚起の看板の向きを調整した。

地点6 柳沢2-1付近

見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

➤ 車両に注意を促す看板を設置した。

地点7 柳沢4-2付近 (T字路)

スクールゾーンによる規制の時間帯に通行する車両が多くあり、接触する危険性がある。

➤ スクールゾーンによる規制の取締りの強化を田無警察署に依頼する。

➤ 反射鏡の大きさを確認する。

地点1 新町1-5付近

道幅が狭い道を速度の速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

➤ 車両に対する注意喚起の看板を設置した。

➤ 通学路の変更も視野に入れ、児童への交通安全指導を徹底する。

地点2 柳沢5-6付近

一時停止をしない車両や、スクールゾーンによる規制の時間帯に通行する車両が多くあり、接触する危険性がある。

➤ 注意喚起の看板を交換した。

➤ スクールゾーンによる規制の取締りの強化を田無警察署に依頼する。

5 地点3 柳沢5-4付近


街区表示板の一部折れ曲がっており、怪我等に繋がる危険性がある。

➤ 市所管部署が街区表示板を撤去した。

地点4 柳沢5-4付近

車両への注意喚起の電柱幕が一部破損している。

➤ 電柱幕を交換した。



【その他の危険箇所】

・住宅の植栽が歩道にはみ出し、歩道が狭くなっていることがある。

➤ 植栽が伸びている際に剪定を所有者に依頼する。

・植栽が道路にはみ出して見通しが悪く、児童の目線では車両が確認しにくい。

➤ 植栽が伸びている際に剪定を所有者に依頼する。

・駐車場のフェンスが一部飛び出しており、怪我等に繋がる危険性がある。

➤ フェンスの修繕について管理会社に依頼する。