

田無小学校

(令和3年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
田無町	1~6	全域
西原町	1	1・2・15・16・19・20
緑町	1	2~8

地点7 西原町1丁目付近 所沢街道上
防護柵がないため、車両が歩道に突入する恐れがある
➤ ガードレールの設置について都に要望する

地点8 田無町4-21付近
交通量が多いため、児童と接触の危険性がある
➤ 路側線と横断歩道を再溶着する

地点9 田無町6-16付近 地点10 田無町6-16付近
路側線が薄くなっている 停止線が薄くなっている
➤ 路側線の再溶着を行う ➤ 停止線の再溶着を行う

地点1 田無町6-17付近
夜間暗く、防犯の面で不安がある
➤ 街路灯の照度を上げた

地点2 田無町6-17付近 芳田ハイツ前の交差点
「止まれ」が薄くなっている
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する

地点3 田無町6-14付近
「止まれ」が薄くなっている
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する

地点4 田無町5丁目交差点から南側の府中道
ダイヤモンドが薄くなっている
➤ ダイヤマークの再溶着を警察に依頼する

地点5 田無町3丁目付近 栄通り
歩車道の分離がなく、車両と接触の危険性がある
➤ 「止まれ」と停止線の再溶着を行う
➤ 路側線内のグリーン塗装について検討する

地点6 田無町5-7付近 田無裏～田無警察署前
路側線内が狭いため、車両と接触の危険性がある
➤ グリーンベルトの設置について検討する

地点11 田無町4-5付近
交通量が多いため、児童と接触の危険性がある
➤ 「通学路」と記載された電柱幕を設置する

地点12 田無町3-9付近 田無町信号交差点
交差点待機場所が狭いため、車両と接触の危険性がある
➤ ガードレールの設置について都に要望する

