

町名	丁目	番
芝久保町	2・3	全域

地点1 芝久保町2-5付近 T字路
「止まれ」の文字が薄くなっている。
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点2 芝久保町2-9付近 T字路
停止線、「止まれ」の文字が薄くなっている。
➤ 停止線、「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点3 芝久保町2-8付近
横断歩道が薄くなっている。
➤ 横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点4 芝久保町2-11付近
柵が小さく信号待ちのときに車道に出る危険がある。
➤ 都に柵の変更を依頼する。

地点5 芝久保町3-3付近
進入禁止の看板が奥にあるため見えづらい。
➤ 都に看板の設置の依頼をする。

地点6 芝久保町2-17, 18付近
「スピード注意」の表示が薄くなっている。
また、途中で歩道が無くなるため危険。
➤ 「スピード落せ」の再溶着を検討する。
➤ 車両への注意喚起の看板設置を実施した。

地点7 芝久保町2-22付近
横断歩道が薄くなっている。
➤ 横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点8 芝久保町3-11, 12付近
「止まれ」の文字が薄くなっている。
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点9 芝久保町3-19付近
反射鏡が劣化し、雨天時見えにくくなっている
➤ 反射鏡の交換を検討する。