


栄小学校

町名	丁目	番
北 町	1～3	全域
	6	全域
栄 町	1	6～12
	2・3	全域
ひばりが丘北	1～4	全域

(令和7年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について



地点1 栄小校門前
通学時間帯にも交通量が多い。注意を促す路面標示が欲しい。

- カラー舗装の検討をする。
- 白線の再溶着を検討する。

地点2 栄町2-1付近
車止め・飛び出し注意の看板はあるが、歩道が狭く、児童が車道に出してしまうことがある。

- 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 歩道を確保するために、ガードレールを代替品への変更も含め、都に依頼する。

地点3 栄町3-2付近
学童多しの電柱幕の劣化がひどい。

- 電柱幕の交換を実施した。
- 白線の再溶着を検討する。

地点4 わんぱく公園
フェンスの劣化がひどく、児童が怪我をする恐れがある。

- 所管部署に対応を依頼した。

地点5 ひばりが丘北2-7付近
「止まれ」、停止線の表示が薄れている。

- 「止まれ」及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点6 栄町3-3付近
子ども飛び出し注意の電柱幕が劣化している。

- 電柱幕の交換を検討する。

地点7 栄町3-3付近
朝夕の交通量が特に多く、スピードを出した車両も多い。

- 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 交通面のパトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点8 ひばりが丘北2-2付近
全方向からの交通量が多く、一時停止がされていない車両も多く見られるため危険。

- カラー舗装の検討をする。

