


谷戸第二小学校

(令和7年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
泉町	1	5～14・17
	2	6～12・16
北原町	1・2	全域
住吉町	1	4～20
谷戸町	1	
	3	全域



地点1 谷戸町3-15付近（谷戸本通り）
スクールゾーン規制の時間帯に通行する車両が多くあり、児童と接触する危険性がある。
➤ **グリーンベルトの再溶着を検討する。**

地点2 谷戸町3-1付近（谷戸学童前Y字路）
3方向から児童が集まり、車両と接触する危険性がある。
➤ **停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。**

地点3 谷戸町1-17付近（谷戸幼稚園前の谷戸本通り）
交通量が多く、児童が車両と接触する危険性がある。
➤ **停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。**

地点4 谷戸町1-22付近
横断歩道のない場所で車両と児童が接触する危険性がある。
➤ **車両への注意喚起の看板設置を実施した。**

地点5 北原町1-34付近
一時停止を守らない車両が多く、児童との接触の危険性がある。
➤ **車両への注意喚起の看板設置を実施した。**

【その他の危険箇所】
・ブロック塀が傾いており、地震等があった場合に倒壊しないか不安である。
➤ **所有者に補修の協力を依頼する。**