


本町小学校

(令和7年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
富士町	1	5・6・7 (76~82)・12~14
	5	1~4
	6	全域
保谷町	1	7~19
	2~4	全域
	6	9~13



地点1 保谷町1-18, 19付近 (田柄川緑道)
夕方以降暗く人通りも少ないため、防犯面で不安がある。
➤ 所管部署に木の剪定を依頼する。

地点2 富士町1-4付近 (新青梅街道・伏見通り 保谷中南交差点)
交通量が多く、児童が車両と接触する危険性がある。
➤ 横断歩道の延伸が可能か田無警察署に依頼する。
➤ 信号機の切り替わりの時間の確認を田無警察署に依頼する。

地点3 保谷町1-18付近 (三井リパーク前)
新青梅街道の歩道に出る際、児童が自転車と接触する危険性がある。
➤ 通学路の変更も視野に入れ検討する。

地点4 保谷町6-11付近
歩道橋から降りてくる児童と歩道を走る自転車がぶつかりそうになる場面がしばしば見られ、危険を感じる。
➤ 足跡マークの再溶着を検討する。
➤ 自転車への注意喚起の看板の変更を実施した。