


田無小学校

(令和7年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
田無町	1~6	全域
西原町	7	1・2・15・16・19・20
緑町	1	全域
緑町	1	2~8



地点1 田無町4-22付近(田無小正門前)
登校時は自転車の通行が多い。スクールゾーンに気付かず侵入する自動車も多く危険。

- 車両に対する注意喚起の看板の設置を実施した。
- カラー舗装の検討をする。

地点2 田無町5-8付近(田無警察北交差点)
新青梅街道横断後、学校に向かう道路が一方通行で狭く、自動車とのすれ違いが危険。

- 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点3 西原町1-3付近
歩道が狭く、信号待ちの児童と自転車のすれ違いが危険。

- 都に車両に対する注意喚起の看板設置の依頼をする。

地点4 田無町6-16付近
通学路ではないが横断する児童が多く、見晴らしが悪く、自動車も自転車も多く通る。

- 児童への交通安全指導を徹底する。