

谷戸小学校

(令和7年度) 通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番(号)
北原町	3	全荘
ひばりが丘	3	2(17)
	1	1
緑町	2	3~21
	3	全荘
谷戸町	2	100-21-5・27-14・28(12~15)

地点1 谷戸町2-3付近(フレスポ周辺)

人・自転車の往来量に対して道幅が狭く、車両が歩道に近く注意が必要。

➤ ポールの設置を検討する。

地点2 谷戸町2-8付近(シマデンタルクリニック前)

横断歩道に信号が無いため注意が必要。

- 足跡マークの再溶着を検討する。
- 横断者注意の看板の向きの調整や設置を検討する。
- 定期的な木の剪定を所管部署に依頼する。

地点3 緑町3-8付近(グランジオ武蔵野周辺)

スピードを出した車両が多く通り、児童と接触する危険性がある。

➤ 車両に対する注意喚起の看板の設置を検討する。

地点4 ひばりが丘3-2付近(長岡屋前)

信号が無いため注意が必要。街路灯も少なく暗いため注意が必要。

➤ 路面表示(学童注意)の検討をする。

地点5 北原町2-4付近

谷戸新道とJA前の通りが交差する場所。交通量が多いため横断が危険。

➤ 歩車分離や右折矢印信号の検討を田無警察署に依頼する。