

# 栄小学校


町名	丁目	番
北町	1~3	全域
	6	全域
栄町	1	6~12
	2・3	全域
ひばりが丘北	1~4	全域

## (令和3年度)通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点1 栄町1-14付近  
三叉路において視界が悪く、車両と接触の危険性がある  
 > 反射鏡の角度の調整について検討する  
 > 児童への交通安全指導を徹底する

地点2 ひばりが丘北2-3付近  
道幅が狭いため、接触の危険性がある  
 > T字の周辺を赤く塗装する検討を行う  
 > 自転車に速度抑制を促す看板を設置する

地点3 ひばりが丘北1-6付近  
交通量が多く、安全な横断ができない  
 > 横断歩道の設置について田無警察署に要望する  
 > ガードレールの設置について検討する



地点7 ひばりが丘北1-7付近  
歩車分離がない道路のため、児童と接触の危険性がある  
 > 路側線の設置について検討する

地点8 北町1-2付近  
交差点の交通量が多いため、児童と接触の危険性がある  
 > 交差点周辺にガードレール設置の検討する

地点9 北町2-1付近  
交通量の多い三叉路のため、児童と接触の危険性がある  
 > T字の周辺を赤く塗装する検討を行う

地点10 北町2-11付近  
交通量が多いため、児童と接触の危険性がある  
 > ガードレール又はボラードの設置について検討する

地点11 ひばりが丘北3-6付近  
近くに横断歩道がなく、安全な横断ができない  
 > 横断歩道の設置について田無警察署に要望する

地点4 栄町1-11付近  
狭い道路を速度の速い車両が通行するため接触の危険性がある  
 > 速度の注意喚起の看板を設置する

地点5 ひばりが丘北3-3付近  
信号のない横断歩道において車両との接触の危険性がある  
 > 信号機の設置について引き続き田無警察署に要望する

地点6 栄町2-8付近  
交通量の多い五差路のため、児童と接触の危険性がある  
 > ガードレールの設置について都に要望する

