

施設名	所在地	単位: ng/L		
		PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA
観測井戸	泉町5-9 (きつつき公園内)	1.3	0.9	0.4
保谷小学校	保谷町1-3-35	29	19	10
保谷第一小学校	下保谷1-4-4	欠測		
保谷第二小学校	柳沢4-2-11	欠測		
谷戸小学校	緑町3-1-1	31	25	6.1
中原小学校	ひばりが丘2-6-25	欠測		
碧山小学校	中町5-11-4	欠測		
芝久保小学校	芝久保町3-7-1	60	51	9.7
栄小学校	栄町2-10-9	4.7	3.0	1.7
東小学校	東町6-2-33	欠測		
柳沢小学校	南町2-12-37	77	68	9.2
本町小学校	保谷町1-14-23	48	40	8.6
住吉小学校	住吉町5-2-1	欠測		
青嵐中学校	北町2-13-17	欠測		
柳沢中学校	柳沢3-8-22	11	1.7	10
明保中学校	東町1-1-24	16	12	4.3
いこいの森公園	緑町3-2	130	120	13
さくら公園	富士町1-7	53	40	13
谷戸せせらぎ公園	谷戸町1-22	86	73	13
泉小わくわく公園	泉町3-6	20	13	7.2

(水質検査を実施した業者の考察)

今回採水地点の地下水用途は、【観測井戸・校庭芝生散水用・震災用井戸】であり、いずれも飲用に供していないことを前提にすると、現状、人の健康には影響がないものと想定されます。