


23. 公園・緑地

■ 施設分野の概要


市内には、市立公園(児童遊園を含む)が合計で282箇所・面積約261,000㎡あります。また、公園のほかに市が管理している緑地等が4箇所・面積約13,000㎡あります。

■ 施設一覧

施設コード	施設名称	延床面積 (㎡)	建築年	健全度 (点)	掲載 ページ
230101	西東京いきいの森公園	603.12	2004	74	275
230102	文理台公園	29.39	1985	66	—
230103	ひばりが丘北わんぱく公園	11.46	2003	81	—
230104	西原自然公園	62.45	1979	30	—
230105	向台公園	22.91	2013	93	—
230106	田無市民公園	63.56	1984	32	—
230107	谷戸イチョウ公園	7.68	1987	50	—
230108	谷戸せせらぎ公園	64.98	2001	75	—
230110	下保谷森林公園	9.08	2012	91	—
230111	しじゅうから公園	19.08	1992	75	—
230112	むくのき公園	14.56	1997	75	—
230113	柳沢せせらぎ公園	14.70	2001	71	—
230114	ひばりが丘公園	1.54	1994	62	—
230115	はなみずき公園	4.34	1994	75	—
230116	あらやしき公園	38.49	2000	78	—
230117	下保谷四丁目特別緑地保全地区	314.17	—	—	—
230118	泉小わくわく公園	54.03	2020	100	—
合計延床面積		1,335.54			



- | | |
|----------------|-------------------|
| 1 西東京いこいの森公園 | 10 しじゅうから公園 |
| 2 文理台公園 | 11 むくのき公園 |
| 3 ひばりが丘北わんぱく公園 | 12 柳沢せせらぎ公園 |
| 4 西原自然公園 | 13 ひばりが丘公園 |
| 5 向台公園 | 14 はなみずき公園 |
| 6 田無市民公園 | 15 あらやしき公園 |
| 7 谷戸イチョウ公園 | 16 下保谷四丁目特別緑地保全地区 |
| 8 谷戸せせらぎ公園 | 17 泉小わくわく公園 |
| 9 下保谷森林公園 | |

1. 基本情報				
施設名称・施設コード	西東京いこいの森公園【230101】	施設分野	23.公園・緑地	
所在地	緑町3丁目2番地内	所管部署	みどり環境部みどり公園課	
運営形態	指定管理者	財産区分	行政財産	
設置根拠	西東京市立公園条例	避難所	—	
併設施設	西東京いこいの森公園備蓄倉庫			
設置目的	平成13年1月旧田無市・旧保谷市の合併に伴う新市建設計画の重点施策として、東京大学原子核研究所跡地に(仮称)合併記念公園事業として整備された。	建設時の補助金	あり	
		市債の状況	償還中	
施設概要	バーベキューコーナー、スケート広場、ボール広場、有料駐車場(22台)、パークセンター 駐車場…利用者用:21台、障害者用:1台、業務用等:9台			

2. 土地情報				
敷地面積	44,182.65 m ²	所有形態	市有	筆 数 6
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率 200%

3. 建物情報									
番 号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
230101-1	パークセンター	市有	453.86 m ²	407.29 m ²	2004 年	20 年	RC	1	0
230101-2	屋外便所A	市有	49.60 m ²	48.00 m ²	2004 年	20 年	RC	1	0
230101-3	屋外便所B	市有	49.60 m ²	48.00 m ²	2004 年	20 年	RC	1	0
230101-4	あずまや1	市有	7.29 m ²	7.29 m ²	2004 年	20 年	W	1	0
230101-5	あずまや2	市有	5.29 m ²	5.29 m ²	2004 年	20 年	W	1	0
230101-6	自家発電機小屋	市有	12.51 m ²	12.51 m ²	2004 年	20 年	RC	1	0
230101-7	堆肥倉庫	市有	49.18 m ²	49.18 m ²	2005 年	19 年	S	1	0
230101-8	円形シェルター	市有	12.56 m ²	12.56 m ²	2005 年	19 年	S	1	0
230101-9	倉庫	市有	13.00 m ²	13.00 m ²	2005 年	19 年	LS	1	0

4. 建物性能												
番 号	建物名称	耐震 安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・ 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備	健全度	自動 ドア	エレベ ーター	多機能 等トイレ	
230101-1	パークセンター	新耐震	B	B	B	A	C	74	あり	なし	あり	
230101-2	屋外便所A	新耐震	B	B	B	A	C	74	なし	なし	あり	
230101-3	屋外便所B	新耐震	B	B	B	A	C	74	なし	なし	あり	
230101-4	あずまや1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
230101-5	あずまや2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
230101-6	自家発電機小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
230101-7	堆肥倉庫	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
230101-8	円形シェルター	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
230101-9	倉庫	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		0	0	0	0	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	0	0	0	0	
	補助(臨時)職員数	0	0	0	0	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	セミナールーム利用件数	件	223	236	208	222	
指標②	セミナールーム利用率	%	34.6	32.9	28.9	32.1	

7. 特記事項						