資料１

# 管理不全空き家等の認定状況及び対応方法

| 認定番号 | 所在 | 認定日 | 状態 | 対応方法 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 文書送付 | 相続財産清算人 | 不在者財産管理人 |
| 14 | 芝久保町２丁目 | 令和8年7月1日 | 軒裏の破損、外装材・雨樋・支持部材等の破損、外装材の色褪せ、前面道路・隣家への樹木の越境 | | ○ | |
| 15 | 芝久保町３丁目 | 令和8年7月1日 | 塀等の破損、ごみ等の放置、前面道路上への樹木の越境 | | ○ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | ０件（累計９件） | ２件（累計６件） | ０件（累計０件） |
| | | | | 合計：２件（累計15件） | | |