

# 谷戸小学校

## (令和5年度)通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番(号)
北原町	3	全域
ひばりが丘	3	2(17)
緑町	1	1
	2	3~21
	3	全域
谷戸町	2	1(20-21)・5(7)・7(11)・8(12)~15

### 地点1 北原町3-6付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。

- > 自転車の速度抑制を促す看板等の設置を検討する。
- > 十字路の標識の向きを調整する。

### 地点2 緑町3-2付近(いこいの森・緑町2丁目方面出口付近)

見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。

- > 車両に注意を促す看板の設置を検討する。

### 地点3 ひばりが丘3-2付近(横断歩道)

交差点を複数通るため、車両と接触する危険性がある。

- > 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
- > 通学路の変更も視野に入れ、児童への交通安全指導を徹底する。
- > 車道中央線の再溶着を検討する。

### 地点4 谷戸町2-1付近

交通量が多く、車両と接触する危険性がある。

- > 横断歩道の標示を大人のマークから親子のマークに変更した。

### 地点5 緑町3-3付近(谷戸小学校前交差点)

速度の速い自転車がが多く通り、接触する危険性がある。

- > 車両に減速を促す看板等の設置を都に依頼する。

### 地点6 谷戸町2-9付近(フレスポ前交差点)

歩道と車道の境が分かりにくく、信号待ちの場所によっては車両と接触する危険性がある。

- > 信号が点滅したら止まる等の交通安全指導を徹底する。

### 地点7 谷戸町2-4付近

速度の速い車両が多く通り、接触する危険性がある。歩行者がいても車両が止まらないことが多い。

- > 「自転車止まれ」の標示を付近の道路標識に設置した。
- > 南側の横断歩道の標示を大人のマークから親子のマークに変更した。

### 地点8 谷戸町2-8付近(谷戸二丁目第1公園)

見通しが悪いため、防犯面で不安がある。

- > 市所管部署に植栽の剪定を依頼する。

### 地点9 緑町3-2付近(学童クラブへの通路沿い及び北側トイレ付近の草木)

見通しが悪いため、防犯面で不安がある。

- > 市所管部署を通じて、管理者に剪定等の依頼をする。
- > 車両に横断歩道を周知するための電柱幕の設置を検討する。

### 【その他の危険箇所】

・子どもに声を掛けたり、後をつけたりしてくる人がいる。

- > 田無警察署と情報共有を図る。
- > パトロールの強化を田無警察署に依頼する。
- > 問題のある状況で、必要に応じて、110番通報する。
- > 市所管部署と情報共有を図り、対応を確認する。

