


谷戸小学校

町名	丁目	番(号)
北原町	3	全域
ひばりが丘	3	2(17)
緑町	1	1
	2	3~21
	3	全域
谷戸町	2	1(20-21)・3(7)・4(12)・5(15)

地点3 谷戸町2-9付近
 工事中であり見通しが悪い
 > 商業施設が建設され、見通しの良い道路環境が整備された

地点1 谷戸町2-1付近(谷戸町1丁目交差点)
 当該交差点の信号点減時に強引に右折する車両がいるため、児童と接触の危険性がある
 > 交差点内の右折車用補助線の再溶着について田無警察署に依頼する

地点2 谷戸町2-1付近
 歩道が狭いため、ガードレールを設置してほしい
 > 歩道の幅員の関係上、ガードレールの設置は難しい
 > 引き続き児童への交通安全指導を徹底する



地点4 谷戸町2-1(グランジオ前)
 バス等の交通量が多く、信号のない横断歩道の横断時に接触の危険性がある
 > 横断歩道前のダイヤモンドの再溶着について田無警察署に依頼する
 > 車両に注意を促す路面塗装について当該道路における他の工事の進捗を含めて検討する

地点5 緑町2丁目交差点
 車両の交通量が多く、接触の危険性がある
 > 注意喚起の電柱幕を交差点前に設置する

【都道の開通が見込まれている箇所】
 地点6 北原町3-5付近(谷戸新道)
 > 学童の横断に関する注意喚起看板や道路標示の工夫について都道路管理者に要望する

地点7 北原町3-5付近(東大農場通り)
 > 南北への横断が東大農場通りではできなくなるため、道路の形態を含めた子どもの安全指導について保護者周知を進める
 > 道路標示(赤いペイント)やポストコーン、看板設置等を都道路管理者に要望する

令和2年度通学路合同点検の点検箇所及び対応の方向性について